

Samstag, 19. Juli 2025, Fritzlar-Homberger Allgemeine / Homberg

Löwenbad in Bad Zwesten länger geschlossen

Bad Zwesten – Das Löwenbad in Bad Zwesten bleibt voraussichtlich bis zum Sonntag, 10. August, geschlossen. Grund dafür sind notwendige Reparaturmaßnahmen an den Fliesen in einem der Becken, die erst nach dem vollständigen Ablassen des Wassers sichtbar wurden.

Bei der Inaugenscheinnahme des entleerten Beckens sei festgestellt worden, dass Teile der Fliesenverfugung erneuert werden müssen, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Anlage dauerhaft zu gewährleisten.

„Die Beurteilung des Beckenzustands ist nur im trockenen Zustand möglich. Dabei traten Mängel zutage, die unmittelbar behoben werden müssen“, erklärt die Kurverwaltung in einer Mitteilung. „Die Verzögerung ist bedauerlich, aber unerlässlich“, heißt es abschließend.

CIZ